

SACRIFICIAL ANODE ANODE SACRIFICIELLE ANODO PROTECTOR FUNGIBLE SA-1

EN ENGLISH

Sacrificial anode SA-1 helps protect your Little Giant pump from galvanic corrosion, and is designed for use on models 1-EA, 1-MA, #1, #2, #3, #4, and #5. The life of the anode will vary depending on each application. **INSTALLATION:**

1. Attach the anode to the pump as illustrated, placing the lockwasher between the screw head and the anode ring terminal.
2. Cover the mounting screw and anode terminal with the provided epoxy. Follow the mixing instructions on the epoxy packets.
3. Allow the epoxy to dry (approximately 5 minutes). The pump is now ready for use.

FR FRANÇAIS

L'ensemble d'anodes sacrificielles que vous avez acheté a été conçu pour protéger votre pompe Little Giant de la corrosion galvanique. L'anode s'utilise avec les pompes 1-EA, 1-MA, #1, #2, #3, #4 et #5. Sa durée de vie dépendra de chaque application. **INSTALLATION:**

1. Fixer l'anode à la pompe, tel qu'illustré. La rondelle de blocage doit se trouver entre la tête de la vis et la borne de l'anode.
2. Une fois l'anode en place, couvrir la vis de montage et la borne de l'anode avec l'époxyde fourni. Suivre le mode d'emploi sur les contenants d'époxyde.
3. Une fois l'époxyde sec (environ 5 minutes plus tard), la pompe est prête à l'utilisation.

ES ESPAÑOL

El juego de ánodo protector fungible que ha comprado ha sido diseñado para ayudarle a proteger su bomba Little Giant de la corrosión galvánica. Debe usarse con las bombas modelos 1-EA, 1-MA, #1, #2, #3, #4, y #5. La vida del ánodo variará dependiendo de cada aplicación. **INSTALACION:**

1. Sujete el ánodo a la bomba tal y como se muestra. La arandela de seguridad debiera estar situada entre la cabeza del tornillo y el terminal del anillo del ánodo.
2. Una vez que el ánodo está sujeto, cubra el tornillo de montaje y el terminal del ánodo con la resina epoxi que se suministra. Siga las instrucciones de mezclado de los paquetes de resina epoxi.
3. Una vez que la resina epoxi se ha secado (aproximadamente 5 minutos) la bomba está lista para ser usada.

Machine screw
Vis mécanique
Tornillo para metales
#8-32 x 3/8" (P/N 901419)




Self-tapping screw
Vis auto-taraudeuse
Tornillo, autorroscante
#10-16 x 1/2" (P/N 902514)



Self-tapping screw
Vis auto-taraudeuse
Tornillo, autorroscante
#8-18 x 3/8" (P/N 902404)



(Shown Actual Size • Montré Réel Évaluer • Mostrado Real Clasificar)



CONTENTS • CONTENU • CONTENIDOS	
ITEM	DESCRIPTION • NOMENCLATURE • DESCRIPCIÓN
1	Anode • Anodo • Anodo
2	Epoxy • Époxyde • Epoxi
3	Machine screw • Vis mécanique • Tornillo para metales, #8-32 x 3/8" (P/N 901419)
4	Self-tapping screw • Vis auto-taraudeuse • Tornillo, autorroscante, #10-16 x 1/2" (P/N 902514)
5	Self-tapping screw • Vis auto-taraudeuse • Tornillo, autorroscante, #8-18 x 3/8" (P/N 902404)
6	Lock washer • Rondelle, verrouillage • Arandela de seguridad, #10 (P/N 921023)
7	Epoxy mixing stick • Bâton pour mélange de l'époxyde • Espatula para el mezclado de la resina epoxi

For parts or repair, please contact 1-888-572-9933
For technical assistance, please contact 1-888-956-0000

Pour des parties ou la réparation, entrez s'il vous plaît en contact 1-888-572-9933
Pour l'aide technique, entrez s'il vous plaît en contact 1-888-956-0000

Para partes o la reparación, por favor póngase en contacto 1-888-572-9933
Para la ayuda técnica, por favor póngase en contacto 1-888-956-0000

www.LittleGiantPump.com
CustomerService-WTS@fele.com