


Required tools  
Herramientas necesarias  
Outils nécessaires

Safety glasses  
Gafas de seguridad  
Lunettes de sécurité




Parts in the box  
Piezas en la caja  
Pièces dans la boîte

Siding Hook  
Gancho de revestimiento  
Crochet de voie d'évitement



- 1** Insert the hook into the seam of the siding.  
Insérte el gancho en la costura del revestimiento.  
Insérez le crochet dans la couture de la voie d'évitement.



- 2** Hang plant, wreath, flag (SWL 5-7 pounds)  
Colgar planta, corona, bandera (SWL 5-7 libras)  
Hang plant, couronne, drapeau (SWL 5-7 livres)

