





1




2



It is not necessary or prudent to cut the pex supply lines of this product. Brasstech will not accept product returns for any reason if the supply lines have been cut. Installer: Do not cut pex supply line. Doing so will void warranty and expose installer to potential liability.

No es necesario ni prudente cortar las líneas de suministro pex de este producto. Brasstech no aceptará devoluciones de productos por ningún motivo si se han cortado las líneas de suministro. Instalador: No corte la línea de suministro pex. Si lo hace, anulará la garantía y expondrá al instalador a una posible responsabilidad.

3



4

